


## Серия 376: HSC Фрезы для мягких материалов - Удлиненные



Допуск (без покрытия)	
D1=D2:	h5
D1<D2:	h6
D2:	h5

Обозначение без покрытия	Обозначение с покрытием	D1	D2	L1	L2	CR	Z
376-2030-02	376-2030-02-P	3	6	75	25	0.2	2
376-2040-02	376-2040-02-P	4	6	75	25	0.2	2
376-2040-05	376-2040-05-P	4	6	75	25	0.5	2
376-2050-02	376-2050-02-P	5	6	75	25	0.2	2
376-2050-05	376-2050-05-P	5	6	75	25	0.5	2
376-2060-02	376-2060-02-P	6	6	75	25	0.2	2
376-2060-05	376-2060-05-P	6	6	75	25	0.5	2
376-2060-10	376-2060-10-P	6	6	75	25	1	2
376-3060-02	376-3060-02-P	6	6	75	25	0.2	3
376-3060-05	376-3060-05-P	6	6	75	25	0.5	3
376-3060-10	376-3060-10-P	6	6	75	25	1	3
376-3080-02	376-3080-02-P	8	8	75	30	0.2	3
376-3080-05	376-3080-05-P	8	8	75	30	0.5	3
376-3080-10	376-3080-10-P	8	8	75	30	1	3
376-3100-02	376-3100-02-P	10	10	100	38	0.2	3
376-3100-05	376-3100-05-P	10	10	100	38	0.5	3
376-3100-10	376-3100-10-P	10	10	100	38	1	3
376-3100-20	376-3100-20-P	10	10	100	38	2	3
376-3120-02	376-3120-02-P	12	12	100	50	0.2	3
376-3120-05	376-3120-05-P	12	12	100	50	0.5	3
376-3120-10	376-3120-10-P	12	12	100	50	1	3
376-3120-20	376-3120-20-P	12	12	100	50	2	3
376-3160-02	376-3160-02-P	16	16	150	75	0.2	3
376-3160-05	376-3160-05-P	16	16	150	75	0.5	3
376-3160-10	376-3160-10-P	16	16	150	75	1	3
376-3160-20	376-3160-20-P	16	16	150	75	2	3
376-3200-02	376-3200-02-P	20	20	150	75	0.2	3
376-3200-05	376-3200-05-P	20	20	150	75	0.5	3
376-3200-10	376-3200-10-P	20	20	150	75	1	3
376-3200-20	376-3200-20-P	20	20	150	75	2	3



Серия фрез предназначенных для высокоскоростного фрезерования алюминия, алюминиевых и медных сплавов, а также других неметаллических материалов. Рекомендуется использовать для чистовой и получистовой обработки.

Исполнение - удлиненная, с угловым радиусом.